

2020 年中级注安《冶炼》高频考点

安全生产检查

安全管理措施

- (1) 健全并落实安全生产责任制。
- (2) 完善现场安全生产规章制度（或完善现场操作规程）并落实。
- (3) 加强员工安全教育培训，提高对危险有害因素的辨识能力。
- (4) 完善应急救援预案，加强应急演练。
- (5) 加强现场安全检查和指导。
- (6) 采取有效措施，整改现场，消除事故隐患。
- (7) 保证安全生产投入。
- (8) 建立并完善安全管理组织机构和人员配置。
- (9) 加强设备管理及其维护、保养、检测和维修。

某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物，厂房一层是铣床车间，二层是平缝和包装车间及办公室，三～六层是成衣车间，厂房一层现有 4 个门，后 2 个门被封死，1 个门上锁，仅留 1 个门供员工上下班进出，厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留 0.8m 宽的通道供员工通行。半年前，厂房一层用木板和铁栅栏分隔出一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断，为了不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿过临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了 2m 高的木料。

2016 年 6 月 6 日，该厂发生火灾事故。起火初期火势不大，有员工试图拧开消火栓，使用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层，当时，正在二层办公的厂长看到失火后立即逃离现场；二～六层的 401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤；一层人员全部逃出。

事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料。整个火灾过程中无人报警。事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火灾隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅 1 名电工，且无特种作业人员操作证。

1. 对本案存在的安全隐患，下列整改措施中，该厂应该采取的有（ ）。

- A. 保证上下楼梯通道畅通
- B. 确保人员出入通道不少于两个
- C. 加强员工灭火技能培训

- D. 电工取得特种作业人员操作证并持证上岗
- E. 申领安全生产许可证

答案：ABCD

2.该厂存在的下列现象中，违反法律、法规和标准的有（ ）。

- A. 库房内总电闸的保险丝用铜丝代替
- B. 厂房内上下楼梯平台上堆放杂物
- C. 厂房的三层至六层是成衣车间
- D. 二至六层有 401 名员工同时工作
- E. 二层以上各层存放可燃物

答案：AB

3.下列关于该厂安全管理现状的说法中，正确的有（ ）。

- A. 员工缺乏应急救援常识
- B. 楼房不适合作为生产服装的厂房
- C. 安全管理混乱
- D. 发现的事故隐患没有及时整改
- E. 安全教育培训落实不到位

答案：ACDE